

Actualizare / Update 7

<p>*11/105/2022. România. Constanța. Adâncime</p> <p>Se introduce adâncime de 14,8m în punctul de coordonate 44°06,264' N, 028°40,229' E.</p>	<p>*11/105/2022. Romania. Constanta. Depth</p> <p>Insert depth 14,8m in position 44°06,264' N, 028°40,229' E.</p>
--	--

Actualizare / Update 6

<p>*10/92/2022. România. Constanța. Obstacol. Geamandură. Inscricție (Anulează AN 7/159(T)/20; AN 8/180(T)/20)</p> <p>Se anulează obstacolul, geamandura de pericol izolat și inscripția „Ponton cu graifer” din punctul de coordonate 44°06'16" N, 028°40'13" E.</p> <p>*10/94/2022. România. Portul Constanța. Adâncimi</p> <p>1. Se introduce adâncime de 9,8 m în punctul de coordonate 44°06,374' N, 028°38,992' E înconjurată de o izobată de 10 m;</p> <p>*10/95/2022. România. Portul Constanța. Barjă (Anulează AN 5/49/22)</p> <p>Se anulează barja scufundată din dreptul danei 99 – Constanța și bicoanele din punctele de coordonate: Bicon 1. 44°06'59,5800" N, 028°38'41,0400" E Bicon 2. 44°06'59,1600" N, 028°38'40,9800" E.</p>	<p>*10/92/2022. Romania. Constanta. Obstruction. Buoy. Legend (Cancel NtM 7/159(T)/20; NtM 8/180(T)/20)</p> <p>Delete obstruction, buoy isolated danger and legend „Pontoon with grab” from position 44°06'16" N, 028°40'13" E.</p> <p>*10/94/2022. Romania. Constanta Port. Depths</p> <p>1. Insert depth 9,8 m in position 44°06.374' N, 028°38.992' E surrounded by a 10 m isobath;</p> <p>*10/95/2022. Romania. Constanta Port. Barge (Cancel NtM 5/49/22)</p> <p>Delete sunken barge near to berth 99 – Constanta and beacons from positions: Beacon 1. 44°06'59.5800" N, 028°38'41.0400" E Beacon 2. 44°06'59.1600" N, 028°38'40.9800" E.</p>
--	--

Actualizare / Update 5

<p>*6/56/2022. România. Constanța - Agigea. Geamandură colectare date (Vezi AN 1/16(T)/22)</p> <p>Se introduce geamandură neluminoasă de colectare date, portocalie, cilindrică în punctul de coordonate 44°04,7640' N, 028°38,8578' E.</p>	<p>*6/56/2022. Romania. Constanta - Agigea. Data collection buoy (See NtM 1/16(T)/22)</p> <p>Insert data collection cylindrical buoy, orange in position 44°04.7640' N, 028°38.8578' E.</p>
--	--

Actualizare / Update 4

<p>*5/48/2022. România. Marea Neagră. Platforme</p> <p>Se actualizează coordonatele platformelor fixe și mobile:</p> <p>8. Platforma de foraj marin „Uranus” în punctul de coordonate 44°10'26,33" N, 30°08'10,65" E; 9. Platforma de foraj marin „GSP Saturn” se află în dana 136 – Port Constanța Sud – Agigea; 10. Platforma de foraj marin „GSP Prometeu” se află în dana 104 – Port Constanța Sud – Agigea; 11. Platforma de foraj marin „GSP DEEP DRILLER” se află în dana 34 – Port Constanța; 12. Platforma de foraj marin „Gloria” se află în dana 108 – Agigea.</p>	<p>*5/48/2022. Romania. Black Sea. Platforms</p> <p>Updating fixed and mobile platforms:</p> <p>8. The drilling platform “Uranus” in position 44°10'26.33" N, 30°08'10.65" E; 9. The drilling platform “GSP Saturn” established at berth 136 – South Constanta Port - Agigea; 10. The drilling platform “GSP Prometeu” is established at berth 104 – South Constanta Port - Agigea; 11. The drilling platform “GSP DEEP DRILLER” is established at berth 34 – Constanta Port; 12. The drilling platform “Gloria” is established at berth 108 – Agigea.</p>
--	---

<p>*5/49/2022. România. Portul Constanța. Barjă scufundată</p> <p>Barjă scufundată în dreptul danei 99 – Constanța marcată luminos cu două bicoane, culoare roșie, înălțime focală 1100 mm, Sc R 2,5s în punctele de coordonate:</p> <p>Bicon 1. 44°06'59,5800" N, 28°38'41,0400" E Bicon 2. 44°06'59,1600" N, 28°38'40,9800" E.</p>	<p>*5/49/2022. Romania. Constanta Port. Sunken barge</p> <p>Sunken barge near berth 99 – Constanta marked with two light beacons, red color, focal height 1100 mm, FI R 2.5s in positions:</p> <p>Beacon 1. 44°06'59.5800" N, 28°38'41.0400" E Beacon 2. 44°06'59.1600" N, 28°38'40.9800" E.</p>
--	--

Actualizare / Update 3

<p>Se modifică caracteristicile luminii pentru următoarele faruri și lumini de intrare după cum urmează (conform Anexei la Ediția Specială a Avizelor pentru Navigatori din anul 2022) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Far intrare pe digul de larg de nord 44°06,04' N, 028°42,78' E – Sc A 4,3s 11m 13M Lumină de intrare pe digul de nord 44°06,52' N, 028°42,44' E – Sc V 3s 8m 6M Lumină de intrare pe capătul digului de sud 44°06,14' N, 028°41,70' E – Sc R 3s 8m 6M <p>Se modifică caracteristicile luminii pentru următoarele geamanduri după cum urmează (conform Anexei la Ediția Specială a Avizelor pentru Navigatori din anul 2022) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Geamandură luminoasă roșie (BR1) 44°06,71' N, 028°39,21' E – Sc R 3s 6m 2M Geamandură luminoasă verde (BV1) 44°06,71' N, 028°39,17' E – Sc V 3s 6m 2M 	<p>The characteristics of the lighthouse and entrance lights for the following are modified as follows (according to the Annex to Special Edition of Notices to Mariners 2022 edition):</p> <ol style="list-style-type: none"> Lighthouse on the north breakwater 44°06.04' N, 028°42.78' E - FI W 4.3s 11m 13M Entrance light on the north breakwater 44°06.52' N, 028°42.44' E - FI G 3s 8m 6M Entrance light at the end of the south breakwater 44°06.14' N, 028°41.70' E - FI R 3s 8m 6M <p>The light characteristics for the following buoys are modified as follows (according to the Annex to Special Edition of Notices to Mariners 2022 edition):</p> <ol style="list-style-type: none"> Red light buoy (BR1) 44°06.71' N, 028°39.21' E – FI R 3s 6m 2M Green light buoy (BV1) 44°06.71' N, 028°39.17' E – FI G 3s 6m 2M
--	---

Actualizare / Update 2

<p>*3/34/2022. România. Constanța Sud. Constanța. Midia. Geamanduri (Anulează AN 97/96, pct.7;)</p> <p>Se modifică:</p> <ol style="list-style-type: none"> Caracteristica luminii de la geamandura luminoasă cardinală de est din punctul de coordonate 44°06,31' N, 028°41,02' E în Sc(3) A 10s; <p>*3/35/2022. România. Constanța. Adâncime</p> <p>Se înlocuiește adâncimea de 8,7 m din punctul de coordonate 44°05,70' N, 028°40,27' E cu adâncime de 3,7 m înconjurată de o izobată de 5 m.</p>	<p>*3/34/2022. Romania. South Constanta. Constanta. Midia. Buoys (Cancel NtM 97/96, point 7;)</p> <p>Change:</p> <ol style="list-style-type: none"> Light characteristic of the east cardinal light buoy from position 44°06.31' N, 028°41.02' E to FI(3) W 10s; <p>*3/35/2022. Romania. Constanta. Depth</p> <p>Replace depth 8.7 m with 3.7 m in position 44°05.70' N, 028°40.27' E, surrounded by a 5 m isobath.</p>
--	---

Actualizare / Update 1

<p>* 2/25/2022. România. Costinești. Constanța. Epave</p> <ol style="list-style-type: none"> Se introduce epavă în punctul de coordonate 44°06,998' N, 028°40,153' E cu adâncime minimă deasupra epavei, determinată prin sondaj, de 12,4 m. 	<p>* 2/25/2022. Romania. Costinesti. Constanta. Wrecks</p> <ol style="list-style-type: none"> Insert wreck in position 44°06.998' N, 028°40.153' E, least depth known by sounding of 12.4 m.
--	--